

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Двуреченский детский сад

«Колокольчик»

 О.В. Кениг

Приказ № 10/1 от 15.02.2021г.

м.п.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее услуг)**

№ 01-33

**Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»**

**Муниципальное образование
Рыбинский район Красноярского края**

10 февраля 2021г.

с.Двуречное

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Двуреченский детский сад «Колокольчик»
- 1.2. Адрес объекта: 663971 Российская Федерация, Красноярский край. Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая, 16.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 338,5 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да,нет): да, 6798,9 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1964, год последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего ремонта : ежегодно
 - капитального ремонта: не установлена
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Двуреченский детский сад «Колокольчик»;
краткое наименование: МБДОУ «Двуреченский детский сад «Колокольчик»
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения):
663971, Российская Федерация, Красноярский край. Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая, 16.
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации Рыбинского района Красноярского края.
- 1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663960, Красноярский край. Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Калинина, 2, оф. 62; телефон: 8 (39165) 2 50 24, 2 50 25, 2 03 58, 2 27 86; факс: 8 (39165) 2 50 24; эл. почта: rono@krasmail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Основными видами деятельности организации является реализация :
- основных общеобразовательных программ дошкольного образования общеразвивающей направленности.
- 2.2. Дополнительная информация:
- присмотр и уход за детьми.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных

групп населения (МГН)

3.1. Путь следования кобьскту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с

использованием пассажирского транспорта): **не предусмотрено**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **не предусмотрено.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта: **индивидуально**

3.2.2. время движения (пешком): **индивидуально**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): **нерегулируемые;**

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет):

визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути (есть (описать); нет): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): **нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ плана
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	«ДУ» (О,Г,С,У)	1-2	1
2	Вход (выходы) в здание	«ДУ» (О,Г,С,У)	1а	2а
3	Путь (пути) движения	«ДУ» (О,Г,С,У)	7,6,4,1,12	10

	внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ» (С,Г,У)	5	2а
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ» (У,О)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная, «ВНД»- доступность временно не организована.

Категории инвалидов:

Г - инвалиды с нарушениями слуха

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О - инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата С - инвалиды с

нарушениями зрения

У - инвалиды с нарушениями умственного развития

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ.

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно (для инвалидов с нарушениями: зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место инвалидов-колясочников: доступ невозможен по техническим причинам. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: отсутствуют поручень и пандус; нет кнопки вызова помощника; на путях движения отсутствуют пандусы, отсутствуют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В рамках капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
л 3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	В рамках капитального ремонта
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	В рамках капитального ремонта
6	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	В рамках капитального ремонта
7 движе ния к объект у (от остано вки трансп орта)	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	В рамках капитального ремонта

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - зливидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Планируемый период проведения работ: **по мере поступления финансовых средств** в рамках исполнения плана.

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ- И»(К.О.С) (доступно частично избирательно).**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **удовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

А) Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).

Б) Техническая экспертиза.

В) Разработка проектно сметной документации. Г) Составление локальных сметных расчетов.

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Е) Другое.

4.5. информация может быть размещена (обновлена) на
-официальном сайте организации: <http://садик-колокольчик.рф/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ к акту обследования объекта социальной инфраструктуры:

- 1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение № 1) на 2 л.;
- 2) Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2) на 2л.;
- 3) Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3) на 3 л.;
- 4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение № 4) на 4 л.;
- 5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5) на 2 л.;
- 6) Результаты обследования системы информации и связи на объекте (приложение № 6) на 2 л.;
- 7) Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) (приложение № 7) 2л.;
- 8) Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий (приложение № 8) 1л.;
- 9) План-схема местности (территория, прилегающая к зданию) с нанесением необходимых обозначений на 1 л.;
- 10) поэтажные планы здания с паспорта БТИ и схемы эвакуации с нанесением необходимых обозначений на 2 л.;
- 11) Схема безопасного маршрута к зданию МБДОУ «Двуреченский детский сад «Колокольчик» на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Должность: заведующий _____

(Подпись)

О.В. Кениг

Члены рабочей группы:

воспитатель _____

Л.П. Одинцова

завхоз _____

Г.А. Вершинина

младший воспитатель _____

С.Л. Малюченко

Председатель Родительского комитета _____ Е.С. Петрова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 доступности для инвалидов объекта
 и предоставляемых на нем
 услуг в сфере образования (далее услуг)
 № 01-33
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения «Двуреченский
 детский сад «Колокольчик»

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация,
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию. прилегающую к зданию	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1	Асфальтовое покрытие нуждается в ремонте	К.О.С.	Ремонт асфальта	Капитальный ремонт
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами	К.О.С.		Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
--	-------------------------	--	--	--	---	--------	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ плана	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1-2	1	Индивидуальное решение ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию, участок) оценено как доступно условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 доступности для инвалидов объекта
 и предоставляемых на нем
 услуг в сфере образования (далее услуг)
 № 01-33
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения «Двуреченский
 детский сад «Колокольчик»

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны

2. Вход (входы) в здание

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация,
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	2а	Отсутствуют поручни; ширина и высота ступеней не соответствует требованиям	О;С	Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Работа в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Пандус отсутствует	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	12	2а		-	Не требуется	Не требуется
4	Дверь (входная)	есть	1а	2а	Отсутствуют фиксаторы; Размеры не соответствуют	К, О	Установит фиксаторы двери в положении «открыт»	Работа в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

							о/закрыт о» Увеличи ть размеры двери	
5	Тамбур	есть	1	2а	Перепад высоты 15 см	К;О;С	перепла нировка возмо жна толь ко при реконстр укции здания	Работы в рамках капитально го ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N плана	
Вход в здание	ДУ	12; 1а	2а	Индивидуальное решение ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 доступности для инвалидов объекта
 и предоставляемых на нем
 услуг в сфере образования (далее услуг)
 № 01-33
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения «Двуреченский
 детский сад «Колокольчик»

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация,
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор	нет	-	-	-	-	-	-
2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Устройство пандуса невозможно	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания;
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Устройство лифта невозможно	-
5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	7,6,4,1	26	Не соответствует ширина	К	Ширину дверного приема невозможно	Технические решения

					дверного проема; Отсутствие специально выделенные пути эвакуации		жно.	невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях; отсутствие тактильные предупредительные полосы, вставки перед дверными и проемами			Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ плана	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	7,6,4,1	26	2 Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 доступности для инвалидов объекта
 и предоставляемых на нем
 услуг в сфере образования (далее услуг)
 № 01-33
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения «Двуреченский
 детский сад «Колокольчик»

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

вариант I –зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация,
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2	10,2а	Имеются пороги в дверных проемах; Не соответствует ширины дверного проема	К,С,О	устранение порога в при возможности Расширение дверных проемов в не возможно	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств ;
2	Зальная форма обслуживания	да	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют	О.С.К.	установить	работы в

					информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками		информирующие таблички с дублирующими и рельефными знаками	рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ плана	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДУ	-	-	В рамках капитального ремонта

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает нахождения граждан с ограниченными возможностями.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4(2)
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 доступности для инвалидов объекта
 и предоставляемых на нем
 услуг в сфере образования (далее услуг)
 № 01-33
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения «Двуреченский
 детский сад «Колокольчик»

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
вариант II –места приложения труда

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация,
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-			-

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (3)
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 доступности для инвалидов объекта
 и предоставляемых на нем
 услуг в сфере образования (далее услуг)
 № 01-33
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения «Двуреченский
 детский сад «Колокольчик»

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
вариант III –жилые помещения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация,
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 доступности для инвалидов объекта
 и предоставляемых на нем
 услуг в сфере образования (далее услуг)
 № 01-33
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения «Двуреченский
 детский сад «Колокольчик»

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны

5. Санитарно-гигиенические помещения

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
 «Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация,
 Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16**

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N пла на	Содер- жание	Значи мо для инва- лида (ка- тегор ия)	Содер- жание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	5	10,2 а	Имеются порги при входе в туалетные комнаты; Отсутствуют краны рычажного и нажимного действия; Не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова;	К; С;О;Г	Устранить пороги в туалетные комнаты, (установить аппарель); Устройство кнопки вызова Устройство аварийного освещения; Устройство поручней и	Техниче ские решени я невозмо жны

						Отсутствует аварийное освещение; Отсутствуют поручни и опоры; Отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.		опор; Устройство крючков для одежды, костылей и т.п.	
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					отсутствуют информирующие таблички о помещении; Розетки и выключатели расположены на высоте 0,8 м; Отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях.	К,С, О	установить информирующие таблички о помещениях с дублированными рельефными буквами; установить предупреждающие тактильные маячки.	Все работы в рамках капитального ремонта по выделению финансовых средств

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические заключения	«ВНД»	5	2а	Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны санитарно-гигиенические помещения оценено как недоступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 доступности для инвалидов объекта
 и предоставляемых на нем
 услуг в сфере образования (далее услуг)
 № 01-33
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения «Двуреченский
 детский сад «Колокольчик»

I. Результаты обследования: структурно функциональной зоны
6. Система информации и связи на объекте

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Двуреченский детский сад «Колокольчик»» : 663971, Российская Федерация,
Красноярский край, Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Садовая 16
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N плана	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет			Отсутств ует электрон ное табло с бегущей строкой с возможн остью звуковог о оповеще ния; Часть информа ции, располо женной на информа ционных стендах не читама для лиц с ОВЗ	К; С;О;Г	Обновит ь информа ционные таблички о помещен иях и специали стах согласно требован иям; Приобре сти и установи ть электрон ное табло; Обеспеч ить доступно сть для прочтени я лицами	Все работы в рамках капитал ьного ремонт а по мере выделе ния финанс овых средств

							с ОВЗ информации, расположенной на стендах	
2	Акустические средства	нет			Отсутствуют голосовые системы оповещения об опасности	К,С	Установить голосовые системы оповещения об опасности	Все работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасности	С	Установить тактильные средства предупреждения об опасности	Все работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	С, Г	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Все работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			работы в рамках капитального ремонта

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
 - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны: система информации и связи на объекте (на всех зонах) оценено как недоступное, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 доступности для инвалидов объекта
 и предоставляемых на нем
 услуг в сфере образования (далее услуг)
 № 01-33
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения «Двуреченский
 детский сад «Колокольчик»

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организацией)

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
Образовательные организации дошкольного образования				
1	<u>Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Двуреченский детский сад «Колокольчик»» :</u>	разработан	15 февраля 2021	Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ доступно условно Г – инвалиды с нарушениями слуха; О – инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; У – инвалиды с нарушениями умственного развития (О,У,Г,С) Для инвалидов колясочников данный ОСИ недоступен

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать,

каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 доступности для инвалидов объекта
 и предоставляемых на нем
 услуг в сфере образования (далее услуг)
 № 01-33
 Муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения «Двуреченский
 детский сад «Колокольчик»

Информация

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2021-2025г.г	в 2025- 2030 г.г.
Образовательные организации дошкольного образования					
1.	<u>Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Двуреченский детский сад «Колокольчик»» :</u>	разработан	15 февраля 2021 года		

